

UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAC

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMEN	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Urbana Mixta JM	DIRECCIÓN	Barrio el Centro
ESTABLECIMIE	17-08-0178-43	FECHA:	24/09/2024



Foto 7 Cancha de basquetbol



Foto 8 Parte de la cancha de Basquetbol



Foto 9 Parte de la cancha de Basquetbol



foto 10 Puertas de sanitarios




Foto 11 Puertas





Foto 12, Cambio de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

CIÓN DEFICIENCIAS DETERM

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0178-43	FECHA:	24/09/2024



Foto 1: Portón de ingreso, lado este.



Foto 2: Portón y muro perimetral.



Foto 3: Cuneta de concreto



Foto 4: Portón salida al campo de Fútbol



Foto 5: Puertas de sanitario



Foto 6: Lamina de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público