

UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAL      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMEN	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Urbana Mixta JM	DIRECCIÓN	Barrio el Centro
ESTABLECIMIE	17-08-0178-43	FECHA:	25/10/2024



Foto 7 Cancha de basquetbol



Foto 8 Parte de la cancha de Basquetbol



Foto 9 Parte de la cancha de Basquetbol



foto 10 Puertas de sanitarios



Foto 11 Puertas



Foto 12, Cambio de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

IÓN DEFICIENCIAS DETERM  PREVIÓ  DURAN  POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Urbana Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-08-0178-43	FECHA:	25/10/2024



Foto1: Porton de ingreso, lado este.



Foto 2: Porton y muro perimetral.



Foto 3: Cuneta de concreto



Foto 4: Porton salida al campo de Futbol




Foto 5: Puertas de sanitario




Foto 6: Lamina de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

