

UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAL

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMEN	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIE	Escuela Oficial Urbana Mixta JM	DIRECCIÓN	Barrio el Centro
	17-08-0178-43	FECHA:	14/11/2024



Foto. 7 Cancha de basquetbol



Foto 8 Parte de la cancha de Basquetbol



Foto 9 Parte de la cancha de Basquetbol



foto 7 Puertas de sanitarios



Foto 10 Puertas



Foto 12, Cambio de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

CIÓN DEFICIENCIAS DETERM PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Urbana Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-08-0178-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Porton de ingreso, lado este.




Foto 2: Porton y muro perimetral.



Foto 3: Cuneta de concreto



Foto 4: Porton salida al campo de Futbol



Foto 5: Puertas de sanitario



Foto 6: Lamina de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Escuela Oficial Urbana Mixta JM Dirección Escuela Oficial Urbana Mixta JM Dolores, Petén
---	---	---	--