



Ministerio de Educación

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mopán III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0516-43	FECHA:	19 de septiembre de 2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 2: Sellado de grietas y fisuras en muros

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Sergio García Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director, Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

se suscribe con fundamento en lo establecido en los