



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mopán III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0516-43	FECHA:	13 de noviembre de 2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 2: Sellado de grietas y fisuras en muros.



Foto 3: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

*Sergio García Díaz*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

