



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Patén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mopán III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0516-43	FECHA:	15 de noviembre de 2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 2: Sellado de grietas y fisuras en muros.



Foto 3: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 4:




Foto 5:







Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

\*Sergio García Díaz                    
Firma y sello del Presidente de la OPE      Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DOLORES, PETÉN