



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL BOMBILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0517-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 2: DESINSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE



Foto 3: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 4: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amparo García Estrada de Ruiz
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

