



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero El Bombillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0517-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 2: DESINTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE



Foto 3: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 4: PINTURA EN MUROS INTERNOS Y EXTERNOS



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS




Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amparo Garcia estrada de Ruiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

