

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caseío El Calabazal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0520-43	FECHA:	24/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Mantenimiento de estructura de metal



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de estructura de ventanas



Foto 5: Reparación de cableado eléctrico



Foto 6: Sustitución de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

