

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Galabazal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0520-43	FECHA:	21/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL



Foto 3: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE VENTANA



Foto 6: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL



Foto 6: Remozamiento de Vanqueta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

