



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Limones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-1037-43	FECHA:	05/11/2024



Foto1: Sustitucion TORTA DE CEMENTO LIQUIDO



Foto 2: sustitucion de torta de cemento corredor



Foto 3: sustitución de puerta de metal



Foto 4: sustitución de balcones de metal



Foto 5: sustitucion de torta de concreto




Foto 6: fabricación e instalacion de ventana balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Escalante Arias

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

