



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | Dolores |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Los Limones |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-08-1037-43 | FECHA: | 18/11/2024 |



Foto 1: Sustitución TORTA DE CEMENTO LIQUIDO



Foto 2: sustitucion detorta de cemnto corredor



Foto 3: sustitución de puerta de metal



Foto 4: sustitución de balcones de metal



Foto 5: sustitucion de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Silvia Escalante Arias</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | | <p>[Signature]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> | |
|---|--|---|--|