


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXCOXOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-1070-43	FECHA:	17 DE OCTUBRE DE 2024



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO DE MADERA POR METAL



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA GALVANIZADA ALUZINC



SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA



SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARCOs chaj ceal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

