



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Pedregal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pedregal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-2206-43	FECHA:	23-09-20244



Foto 1: Techo y puerta de bodega de la escuelita en mal estado.




Foto 2: En la evidencia se observa como los padres de familia han sustituido con madera algunas constaneras de metal que se han deteriorado.



Foto 3: Se observa una de las puertas de la escuelita, en la parte inferior deteriorada.



Foto 4: Percianas y pintura en mal estado.



Foto 5: Torta de cemento de baños en malas condiciones.



Foto 6: Malla de cerco y postes de madera en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nidal Ladino

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

