



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío El Pedregal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pedregal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-2206-43	FECHA:	15/11/2024




Foto1: colocación de costaneras galvanizada, colocación de techo.



Foto 2: colocación de estructura galvanizada para el techo de los baños del centro educativo.



Foto 3: Colocación de cerco perimetral con maya.




Foto 4: Torta de cemento en el corredor del centro educativo. Pintado de color rojo.



Foto 5: colocación de torta de cemento en los baños.




Foto 6: colocación de chapa a la puerta de la dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Udal Ladino G.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

