



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Andres
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-3509-43	FECHA:	25/09/2024




Foto1: sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 sustitucion elementos de fijación



Foto 2: sustitución de capote de lámina troquelada



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de metal por metal,



Foto 4: sustitución de puerta 3 unidades



Foto 5: sustitución de torta de cemento corredor y dirección



Foto 6: fabricacion e instalacion de puertas de metal de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---