



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Andres
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-3509-43	FECHA:	18/11/2024




Foto 1: sustitucion de lamina troquelada aluzinc calibre 25 sustitucion eleentros de fijacion



Foto 2: sustitcion de lamina troquelada



Foto 3: sustitucion de estructura soporte de metal por metal



Foto 4: sutittucion de puerta 3 unidades



Foto 5: sustitucion de torta de cmento corredor y direccion



Foto 6: frabricacion e instalacin de puertas de metal de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

B.I.R.R

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

