

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0015-42	FECHA:	11/04/2024



Foto1. Mantenimiento de a estructura de metal.



Foto 2. Reparación de banqueta



Foto 3. Sustitución de lámina, por lamina troquelada.



Foto 4. Convertir Salón a aula.




Foto 5. Mantenimiento de ventana de metal.



Foto 6. Fabricación e instalación de puerta de metal en baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
S. R. L. S. S.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0015-42	FECHA:	11/04/2024




Foto 1. Fabricación de ventana de metal



Foto 2. Reparación de cercado de tubo hg maya galvanizada



Foto 3. Sustitución de puerta




Foto 4. Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5. mantenimiento de puerta




Foto 6. imágenes generales del establecimiento educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público