



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0015-42	FECHA:	11/06/2024



Foto1: Desintalación de lámina, para luego realizar mantenimiento a estructura, lijado y pintado.



Foto 2: Desintalación de estructura y lamina, apertura de espacio para colocar ventana.



Foto 3: colocación de piso



Foto 4: Mantenimiento y pintado de venta.



Foto 5: Colocación de estructura.



Foto 6: desintalación de maya de cerco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Gobierno de Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0015-42	FECHA:	11/06/2024



Foto 1: Desintalación de lámina



Foto 2: Cercado del predio con maya



Foto 3: Desintalación de lámina del salón a convertir en aula.



Foto 4: pintado de muro exterior e interior




Foto 5: Estructura instalada



Foto 6: Elaboración de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

