

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Barrio el Paraíso JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0017-42	FECHA:	28 de agosto de 2024




Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.





Foto 5: Sustitución de balcones de metal.



Foto 6: Sustitución de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la QPF/ SAN LUIS PETÉN</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público SAN LUIS PETÉN</p>
---	--