

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Barrio el Paraíso JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0017-42	FECHA:	07 de Noviembre de 2024



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de balcones de metal.




Foto 6: Sustitución de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Barrio el Paraíso JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0017-42	FECHA:	07 de Noviembre de 2024




Foto 7: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.




Foto 8: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 9: Repello en paredes




Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 11: Sustitución de canal de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

