

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Barrio La Florida	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0018-42	FECHA:	25 de noviembre de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en cocina



Foto 2: Instalación de lámina troquelada aluzinc en cocina



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Instalación de Estructura portante




Foto 5: Sustitución de puerta en cocina



Foto 6: Sustitución de balcones de metal en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Srda. Maribel Xolcaal

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Barrio La Florida	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0018-42	FECHA:	25 de noviembre de 2024



Foto7: Reparación de piso de granito en cocina




Foto 8: Repello en paredes de cocina



Foto 9: Cernido en paredes de cocina




Foto 10: Sustitución de depósito de agua de 1500 lts



Foto 11: Reparación de cableado eléctrico



Foto 12: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Saydamaribaxolcaal.</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>[Signature]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Barrio La Florida	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio la Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0018-42	FECHA:	25 de noviembre de 2024



Foto 13: Sustrucción de tableros de filipones



Foto 14: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal en baño y bodega




Foto 15: Sustrucción de lámina aluzinc




Foto 16: Mantenimiento a estructura de metal, (lijado y aplicación de pintura en puerta de baños)



Foto 17: Mantenimiento a balcones de metal




Foto 18: Sustrucción de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sayda Masibel Xalcaal

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Barrio La Florida	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0018-42	FECHA:	25 de noviembre de 2024




Foto 19: Aplicación de pintura en paredes interiores y exteriores



Foto 20: Sustitución de accesorios de inodoro



Foto 21: Sustitución de inodoro



Foto 22: Sustitución de azulejo



Foto 23: Instalación de tubería para agua potable



Foto 24: Instalación de pila y 1 lavadero en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sayda Maribel Xolcaal

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Barrio La Florida	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0018-42	FECHA:	25 de noviembre de 2024




Foto 25: Sustrucción de estufa rural completa (plancha y chimenea)



Foto 26: Muro de contención




Foto 27: Sustrucción de azulejo en estufa rural completa (plancha y chimenea)






Foto 28: Instalación de azulejo en pila de baños



Foto



Fot

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sayda Maribel Xol Caal
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

