



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COTOXA, SAN LUIS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0021-42	FECHA:	24/04/2024




Foto 1: De mediana distancia que muestra costaneras que seran soldadas en el techo de la cocina.



Foto 2: De mediana distancia que muestra el momento de la colocacion de las costaneras.



Foto 3: De mediana distancia que muestra como queda la estructura metalica en la cocina.




Foto 4: De mediana distancia que muestra el cambio de tuberia para llevar el agua entubada hacia los baños.




Foto 5: De mediana distancia que muestra la tuberia para llevar el agua a la plleta



Foto 6: De mediana distancia que muestra instalacion de puertas a cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COTOXA, SAN LUIS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0021-42	FECHA:	24/04/2024




Foto1: De mediana distancia que muestra el momento en que van a colocar el balcon



Foto 2: De mediana distancia que muestra el momento en que van a colocar el balcon




Foto 3: De mediana distancia que muestra las paredes del repelidas



Foto 4: De mediana distancia que muestra el momento en que proceden a pegar el ceramico




Foto 5: De mediana distancia que muestra el momento en que proceden a limpiar y quitar el cedazo a los balcone de las veritanas




Foto 6: De mediana distancia que muestra cuando estan pintando los balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COTOXA, SAN LUIS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0021-42	FECHA:	24/04/2024



Foto 1: De mediana distancia que muestra la puerta que fue quitada para luego pintarla




Foto 2: De mediana distancia que muestra el momento en que proceden a darle mantenimiento a los balcones de las ventanas




Foto 3: De mediana distancia que muestra el momento en que se procede a pintar las paredes




Foto 4: De mediana distancia que muestra el momento en que se procede a pintar las paredes



Foto 5: De mediana distancia que muestra los baños que ya están pegando cerámico



Foto 6: De mediana distancia que muestra el área de mijitorio ya repellido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COTOXA, SAN LUIS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0021-42	FECHA:	24/04/2024



Foto 1: De mediana distancia que muestra el lugar donde van a colocar el porton



Foto 2: De mediana distancia que muestra la tubería que para el agua en la cocina




Foto 3: De mediana distancia que muestra el momento en que proceden a pegar el cerámico en el aula




Foto 4: De mediana distancia que muestra el momento en que proceden a pegar el cerámico en el aula





Foto 5: De mediana distancia que muestra dos puertas listas para colocarlas



Foto 6: De mediana distancia que muestra 6 cubetas con pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COTOXA, SAN LUIS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0021-42	FECHA:	24/04/024




Foto 1: De mediana distancia que muestra el momento en que se procede a pintar las paredes



Foto 2: De mediana distancia que muestra el momento en que se procede a pintar las paredes



Foto 3: De mediana distancia que muestra el momento en que se procede a pintar las paredes




Foto 4: De mediana distancia que muestra




Foto 5: De mediana distancia que muestra




Foto 6: De mediana distancia que muestra

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público