

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEHAMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0025-42	FECHA:	21/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Cajbón Cud...
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEHAMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0025-42	FECHA:	21/11/2024



Foto 2: Sustitucion de piso de cemento liquido.



Foto 2: reparacion de cuneta de concreto




Foto 3: pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 4: sustitución de canal de metal.




Foto 5: sustitución de ducto electrico más accesorios.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Cajon    

Firma y sello del Presidente de la OPE Firma y Sello Director Centro Educativo Público