



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Joventé Tzuncal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0035-42	FECHA:	25/04/2024



Foto 1: Mantenimiento de estructura metálica.



Foto 2: Cerámica finalizada en el corredor de la escuela.




Foto 3: Mantenimiento de estructura metálica.

ii a puerta metálica




Foto 4: Cerámica y barandas terminadas.


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jesus Alfredo Garm

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. E.O.D.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

