



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén                       | MUNICIPIO:                     | San Luis                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO LA FLORIDA       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-09-0045-43               | FECHA:                         | 26 de noviembre de 2024 |



Foto 1 : INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 2: INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA ALUCINZ CALIBRE 26



Foto 3: INSTALACION DE BALCON




Foto 4: INSTALACION DE PUERTA



Foto 5: INSTALACION DE CANAL




Foto 6: CERNIDO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |   |                                |                         |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén   | MUNICIPIO:                     | San Luis                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos Barrio La Florida | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio La Florida       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-09-0018-42                                 | FECHA:                         | 25 de noviembre de 2024 |




Foto 7: PINTURA EN EXTERIORES




Foto 8: INSTALACION DE PORTON DE METAL



Foto 9: PINTURA EN INTERIORES



Foto 10: Instalación eléctrica





Foto 11: INSTALACION DE RETOPLAS



Foto 12: INSTALACION DE AZULEJO EN PILETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETEN                       | MUNICIPIO:                     | SAN LUIS                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO LA FLORIDA       |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-09-0018-42               | FECHA:                         | 25 de noviembre de 2024 |



Foto 13: SUSTITUCIONDE TABLERO DE FLIPONES



Foto 14: INSTALACION PISO DE GRANITO

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|

