

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ARROYO SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0048-43	FECHA:	28/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE TECHO



FOTO 2: SUSTITUCION DE TECHO



FOTO 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE



FOTO 4: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL




FOTO 5




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

