

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Pimienta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0055-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: Reparación de banquetas de concreto.




Foto 2: Sustitución de balcon de hierro en ventanas.




Foto 3: Mantenimiento de estructura.



Foto 4: Sustitución de chapas




Foto 5: Sustitución de lámparas tipo led.



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marla MO XUX

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

