



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ARROYON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0057-43	FECHA:	3/09/2024



Foto1: Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 2: Sustitución de balcones.



Foto 3: Sustitución de balcones de metal.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto.




Foto 5: .





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Petronacivil tec
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

