



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	PETÉN	MUNICIPIO	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM CASERIO TIMAX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO TIMAX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-09-0063-43	FECHA	5/09/2024



Foto 1: Ventanas



Foto 2: Puertas



Foto 3: Ventanas




Foto 4: Techo



Foto 5: Techo



Foto 6: Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Benancio Caol Xol</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

