



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	0 Peten	MUNICIPIO:	0 San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Caserio Juvenile Tzucucal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0 17-09-0064-43	FECHA:	04-03-2024



Foto 1: Reparación de banquetas e instalación con vidrios y balcones.




Foto 2: Instalación de balcones.




Foto 3: Reparación de puertas



Foto 4: Reparación de banquetas




Foto 5: sustitución piso - Cerámica.





Foto 6: Reparación de puertas y Reparación cerco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Samuel Chub Mo
Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

