



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO PUSILÁ ABAJO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PUSILÁ ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0068-43	FECHA:	25/10/2024



Foto1: Cambio de lámina.



Foto 2: Cambio de estructura de soporte.




Foto 3: Cambio de puerta principal.



Foto 4: Pintura en muro exterior e interior.



Foto 5: Cambio de estructura de techo.



Foto 6: Cambio de estructura de soporte.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olaya choc co

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

