



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO PUSILÁ ABAJO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PUSILÁ ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0068-43	FECHA:	13/11/2024




Foto 1: Cambio de lámina.



Foto 2: Cambio de estructura de soporte.



Foto 3: Cambio de puerta principal.



Foto 4: Pintura en muro exterior e interior.



Foto 5: Cambio de estructura de techo.



Foto 6: Cambio de estructura de soporte.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

olaya choc

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

