



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SETOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0070-43	FECHA:	29/08/2024



FOTO 1: REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



FOTO 2: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 3: SUSTITUCION DE LAMPARAS TIPO LED, SUSTITUCION DE PLAFONERAS



FOTO 4: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES



FOTO 5: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



FOTO 6: SUSTITUCION DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SETOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0070-43	FECHA:	29/08/2024




FOTO 7 REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO




Empty space for additional photo captions.




Empty space for additional photo captions.



Empty space for additional photo captions.



Empty space for additional photo captions.



Empty space for additional photo captions.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

