



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SETOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0070-43	FECHA:	9/11/2024



FOTO 1: REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



FOTO 2: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 3: SUSTITUCION DE LAMPARAS TIPO LED, SUSTITUCION DE PLAFONERAS



FOTO 4: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES



FOTO 5: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



FOTO 6: SUSTITUCION DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SETOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0070-43	FECHA:	9/11/2024



FOTO 7 REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMSEPO DE PADRES DE FAMILIA CASERIO SETOC SAN LUIS, PETEN	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN CASERIO SETOC SAN LUIS, PETEN
---	--	---	---