



Ministerio de Educación

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SETOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0070-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO 1: REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



FOTO 2: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 3: SUSTITUCION DE LAMPARAS TIPO LED, SUSTITUCION DE PLAFONERAS




FOTO 4: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES



FOTO 5: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



FOTO 6: SUSTITUCION DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SETOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0070-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO 7 REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

