



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzuncal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0071-43	FECHA:	30/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo Tan X'o
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZUNCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09- 0071-43	FECHA:	30/08/2024



Foto1: Sustrucción de balcones de metal



Foto 2: Sustrucciones de balcones de metal



Foto 3: Reparación de banqueta de concreto



Foto 4: Reparación de banqueta de concreto




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Ricardo Tunzo</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>[Sello]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---