

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZUNCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0071-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Sustitución de puerta.



Foto 2: Sustitucion de balcones de metal.



Foto 3: mantenimiento a estructura




Foto 4: mantenimiento a balcones de metal.



Foto 5: Pintura en muros exteriores



Foto 6: Pintura en muros interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo Tun X'o

Firma y sello del Presidente de la OPF






Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZUNCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0071-43	FECHA:	25/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Ricardo Tur XO</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

