



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Chimay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-09-0073-43	FECHA	30/08/2024



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzin, calibre 26.



Foto 3: Sustitución de lámina, por lamina troquelada.



Foto 4: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE:

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública: