

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0073-42	FECHA:	21/11/2024




Foto1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzin, calibre 26.



Foto 3: Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzin, calibre 26.



Foto 4: Sustitucion de capote de lámina para lámina troquelada aluzin calibre 26.



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.






Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---