

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ANTO DOMINGO POITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0074-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: Sustrucción de balcones en aulas



Foto 2: Sustrucción de balcones para aulas.




Foto 3: Sustrucción de balcones para aulas.



Foto 4: Sustrucción de balcones para aulas.




Foto 5: Sustrucción de piso de torta por piso liso



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Angel Col

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

