

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0074-43	FECHA:	7/11/2024



Foto1: Sustitución de balcones en aulas



Foto 2: Sustitución de balcones en aulas



Foto 3: Sustitución de balcones en aulas



Foto 4: Sustitución de balcones en aulas



Foto 5: Sustitución de piso torta de cemento.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguelange
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

