

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | PETÉN | MUNICIPIO: | SAN LUIS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO SANTO DOMINGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-09-0074-43 | FECHA: | 14/11/2024 |



Foto 1: Sustritiución de balcones en aulas



Foto 2: Sustritiución de balcones en aulas



Foto 3: Sustritiución de balcones en aulas



Foto 4: Sustritiución de balcones en aulas




Foto 5: Sustritiución de piso torta de cemento.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel angel coxal
Firma y sello del Presidente de la OPF FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

