



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DE FICHIERAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío La Cabita	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Caobita.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0080-43	FECHA:	04/03/2024




Foto1 Sustitucion de ventanas de madera por metal y pintura.



Foto 2 Sustitucion de torta de concreto y piso de corredor.



Foto 3 Sustitucion de puerta de madera por metal.




Foto 4 Sustitucion de ventanas y balcones.



Foto 5 Sustitucion de piso ceramico.




Foto 6 Pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martin sotz Bá

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

