



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SE'PIKB'ILCH'OCH'
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0099-43	FECHA:	31/10/2024



FOTO 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



FOTO 2: Mantenimiento de estructura de metal de ventana



FOTO 3: Sustitucion de piso de torta de concreto



FOTO 4: Reparacion de planchas de concreto de patio



FOTO 5: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Xec Choc



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público