



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE FICHIERAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA CUMBRE SETAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0107-43	FECHA:	13/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO



FOTO 6: REPARACIÓN DE CUNETETA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

