



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cangrejal, San Luis, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0117-45	FECHA:	04/03/2024



Foto 1: Puertas y chapas en mal estado

Foto 2: Los marcos de las puertas en mal estado




Foto 3: Reparación y Mantenimiento de balcones

Foto 4: Sustitución de ventanas de vidrio




Foto 5: Sustitución de piso cerámico

Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dora Alicia Guzmán Fajardo  
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

