



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVILO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0131-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 2: Sellado de grietas y fisuras en muro



Foto 3: Pinturas en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada




Foto 6: sustitución de estructura de metal ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Jerónimo Madrid</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---