



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0131-42	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Pinturas en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de estructura de metal ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jerónimo Madrid

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

