

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0142-42	FECHA:	28/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTA



FOTO 4: SUSTITUCION DE BALCONES



Foto 5: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Lidia Perez Aquilino
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

